

Nordre Follo kommune
Postkoks 3010
1402 Ski

Trollåsen grendelag
v/Alfred Wulff
Sagveien 5
1414 Trollåsen

Att.: Kay Pedersen, driftsleder vei

Trollåsen, den 24. mai 2022

Veinettet på virkeområdet til Trollåsen grendelag - tilstandsrapport

Trollåsen grendelag representerer 314 boenheter på Trollåsen. Veinettet på grendelagets virkeområde omfatter veiene **Sponstubben, Sagveien, Flisveien og Kvernbakken ("Veinettet")**.


Generelle bemerkninger

Veinettet på Trollåsen ble anlagt i 1980/1981/1982 og 40 års jubileum også for veinettet er således passert. For ca. 15 år siden ble enkelte deler av veinettet reasfaltert, en del av hovedløpet i Sponstubben ble rehabilitert i 2019, men den alt overveiende del av Sponstubben, Flisveien, Sagveien og Kvernbakken bærer tydelig preg av tiden som er gått. Styret i grendelaget har notert seg kommunen «fargekart» hvor enkelte veistrekninger er merket i kategori 3 (mørkeblå). Etter styrets syn er det spesielt strekningen Sagveien 1-20 og Sagveien 63-94 som er mest preget av forfall og den kvalifiserer etter styrets mening klart for å være en del av kategori 4.

Styret håper at Nordre Follo kommune også i år vil kunne bidra med noe asfalteringsarbeid på de mest utsatte steder.

Deres svar imøteses.

Med vennlig hilsen
for styret i Trollåsen grendelag



Alfred Wulff
(styremedlem og saksbehandler)

Vedlegg:

1. Veinettet, separate kart for hver av veiene
2. Beskrivelse av skadene avmerket på kartene

Kart 1 – Sponstubben



Kart 2 – rest Sponstubben og Sagveien



Kart 3 – rest Sagveien, Flisveien og Kvernbakken



Kart 4 – Kvernbakken fors.



Kart 5 – rest Kvernbakken



Beskrivelse av skader på Veinettet på Trollåsen

A. Sponstubben (kart 1)

- Sted merket 1: hull i veibanen utenfor Sponstubben 37
- Sted merket 2: sterkt skadet asfaltkant på motsatt side av veibanen utenfor Sponstubben 36 og 37
- Sted merket 3: fjell stikke opp gjennom asfalten mellom nr. 43 og 44
- Sted merket 4: Hull i veibanen utenfor nr. 45 (samme som i 2021)
- Sted merket 5: skadet veikant i svingen utenfor nr. 52
- Sted merket 6: hull i veibanen mellom nr. 53 og nr. 32
- Sted merket 7 skadet asfaltkant ved nr. 31
- Sted merket 8: Hul i veibanen utenfor nr. 56 og nr. 66
- Sted merket 9: Skadet asfaltkant ved nr. 65
- Sted merket 10: Hull i veibanen ved nr. 58

B. Sagveien (kart 2 og 3)

- Sted merket 11: skadet asfaltkant i svingen utenfor nr. 113
- Sted merket 12: skadet asfaltkant i svingen utenfor nr. 115
- Sted merket 13: stort hull i veibanen mellom nr. 122 og nr. 125
- Sted merket 14: skadet asfaltkant ved nr. 126 og nr. 127
- Sted merket 15: fjell/stein stikker opp gjennom asfalten ved nr. 127
- Sted merket 16: sterkt skadet veikant i svingen mellom nr. 110 og på den andre siden av veibanen. Svingen må forsterkes slik at ikke kommunens bilder gjør større skader når de kutter svingen
- Sted merket 17: skadet asfaltkant utenfor nr. 99 og på nedsiden av nr 110
- Sted merket 18: hull i veibanen, fjell stikker opp gjennom asfalten utenfor nr. 102
- Sted merket 19: skadet asfaltkant og hull i veibanen ved innkjørsel til tunet ved nr-64
- Sted merket 20: skadet asfaltkant ved nr. 77 (kart nr. 3)
- Sted merket 21: hele innkjørsel til tunet og fram til nr. 5 er i en elendig tilstand med stadig nye hull som popper opp
- Sted merket 22: Fjell stikker opp gjennom asfaltdekke utenfor nr. 6 og nr. 7
- Sted merket 23: skadet asfaltkant utenfor nr. 7 og nr. 8

C. Flisveien (kart 3)

- Sted merket 24: hull i veibanen mellom nr. 15 og nr. 28
- Sted merket 25: hull i veibanen utenfor nr. 1
- Sted merket 26: skadet asfaltkant ved nr. 2
- Sted merket 27: Skadet asfaltkant mellom ballplassen og grendehuset (Flisveien 14)
- Sted merket 28: hull i veibanen ved innkjørselen fra Trollåsveien til Sagveien/Kvernbakken
- Sted merket 29: gangveien er i en elendig forfatning, synkende asfaltdekke, hull i asfalten m.m.

D. Kvernbakken (kart 4 og 5)

Ingen synlige skader verdt å rapportere.